



亨太實業股份有限公司

台北縣新莊市福營路 165 巷 46 號

No. 46, Lane 165, Fu Ying Road, Hsin Chuang City, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2904-3381 Fax: 886-2-2901-8329

REGISTERPRINT INC

<http://www.rpi.com.tw> e mail: rpi@rpi.com.tw

防水施工專長

- 公路隧道防水膜工程
- 捷運、地下鐵之車站防水
- 廠房屋頂防水施工
- 衛生垃圾掩埋場不透水布
- 水池、衛生下水道主幹防蝕襯裡……等
- 各類防水系統施工機具之販售及維修
- 各類防水系統相關材料之施工規劃及經銷
- 特長：舊廠房、學校屋頂、游泳池防水新概念

工程實績：

1990 年至今，我們已在台灣、泰國完成許多專案工程，其中最具代表性的

項目	內 容
隧道	北二高木柵隧道，新店五號隧道，安坑隧道，台北市金龍隧道，基隆港聯外西一隧道，台九線新澳隧道，公路局涼山隧道等
台北市、高雄 捷運	CN255，CN256，CP261，CP264，CH219，CH222，CH225，CH226，CH227，CC275，CC277 等車站。
屋頂防水	北二高關西休息站，杜邦二氧化鈦廠，新竹國家次微米中心，新竹旺宏電子，聯華電子三廠，汐止隴山林，新莊四海一家，屏東海生館，華航機棚整修，三重艾菲爾。
衛生垃圾掩 埋場不透水布	計以完成一台北市山豬窟，新竹浸水，新竹峨嵋，新竹竹東，台中后里，台中潭子，彰化福興，嘉義民雄，台南大內，高雄岡山，高雄大寮，澎湖西嶼，虎井，台東金鋒及台東鹿野，台南永康等。
其他	台北市東西向快速道路，六福村景觀池，陽昇高球場水池，台北市衛生下水道主幹防蝕襯裡，泰國班薩凡工業區水池，金寶山萬佛殿等。

屋頂漏水修繕傳統式與防水膜施工比較

傳統施工	防水膜施工
<p style="text-align: center;">原有隔熱磚或 PC 層打除 防水層刨除或磨除</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">*打除刨鑿之噪音 *打除刨鑿廢棄物之處理 *廢棄物清理 *環保髒污之不便 *施工期長之困擾</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">以水泥沙漿整平</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">防水層新作 (PU、瀝青、彈性水泥等一般防水材料)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">新 PC 層灌漿或隔熱磚新鋪</p>	<p style="text-align: center;">原有屋頂面積特殊處理</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">簡易清理峻角不平面</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">防水膜新作鋪設 壓條收邊處理</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">新保護層鋪設</p> <p style="margin-top: 20px;">*建議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 防水膜施工後保護層以組合磚 (行人道磚) 為最佳 2. 日後如有修繕, 只需搬移即可處理。 3. 日後維護成本效益最省。